

¿Cuál es la forma correcta de almacenar los cauchos?

Los cauchos de impresión son unos consumibles caros y por lo tanto es necesario protegerlos de la mejor forma posible de fuentes que les puedan dañar tales como :

- Ozono de motores eléctricos – El ozono emitido por los motores eléctricos puede químicamente alterar la superficie del caucho haciendo que ésta pierda su capacidad de recuperación.
- Luz UV – También puede alterar la superficie del caucho ya que la envejece afectando así a la vida del caucho en máquina.
- Caídas Peligrosas – Si los cauchos se almacenan en una zona cercana a otros objetos pesados, éstos podrían caer sobre el caucho y dañarlo.

Estos peligros pueden afectar al rendimiento del caucho en máquina y a pesar de que no se aprecie daño visual causado por el ozono o por la luz UV, la calidad de impresión y el rendimiento del producto pueden verse reducidos considerablemente.

Para garantizar el máximo rendimiento de los cauchos Kinyo, deberían estar almacenados de la siguiente forma :

- Lo ideal sería sacar los cauchos de las cajas y almacenarlos planos, cara contra cara, en una zona seca que no reciba luz solar directa y que no esté cerca de ningún motor eléctrico.

O

- Si no se pueden almacenar de forma plana, se pueden dejar dentro de la caja, en un lugar seco y fuera de la luz solar directa y motores eléctricos.

Si se siguen estas pautas sus cauchos Kinyo mantendrán todas sus cualidades y características.

Si necesita más información al respecto, no dude en ponerse en contacto con nosotros.